

## 医保医用设备（成像类）编码规则和方法

医保医用设备（成像类）代码分5个部分共19位，通过大写英文字母和阿拉伯数字按特定顺序排列表示。其中第1部分是医用设备标识码，第2部分是分类码，第3部分是设备特征码，第4部分是规格型号码，第5部分是企业码。医保医用设备（成像类）代码结构见下图。




图 医保医用（成像类）设备代码结构

第1部分：医用设备标识码，使用2位大写英文字母“CS”表示。

第2部分：分类码，使用6位阿拉伯数字表示。分类码分为三层，第一层表示功能类别，使用2位阿拉伯数字表示，06表示医用设备（成像类）；第二层表示技术原理，使用2位阿拉伯数字表示；第三层表示用途品名，使用2位阿拉伯数字表示。

第3部分：设备特征码，使用3位阿拉伯数字表示，根据设备使用部位、结构特点等特征赋予的代码。

第4部分：规格型号码，使用3位阿拉伯数字表示，为同一

种设备不同规格型号赋予的流水码。

第5部分：企业码，使用5位阿拉伯数字表示，根据医疗器械注册证或备案凭证为企业赋予的唯一流水码。